



# Case History Historique de projet/

**Industrial/Industriel**

**Fox Collision**

Shawnee Mission, Kansas, USA

**Fox Collision**

Shawnee Mission, Kansas, États-Unis



## Contractor/Applicateur

System applied by customer /  
Système appliqué par le client

## Installation


February 2005  
Février 2005

## System applied/Système appliqué

Duroplast 100 TX

47,000 square feet  
47,000 pieds carrés

Color: Light Grey to brighten up the facility.  
Couleur : Gris clair pour donner plus de clarté.



Auto body repair facility/ Atelier carrosserie d'autos

## Technical Information:

- Mechanical surface preparation : Shotblast
- Duroplast 100 TX:
  - 1<sup>st</sup> coat: 120 ft<sup>2</sup>/gallon
  - 2<sup>nd</sup> coat: 200 ft<sup>2</sup>/gallon

Characteristics: resistance to tire marks and chemicals commonly used.  
Spotless appearance.

## Information technique :

- Préparation de la surface : grenailage
- Duroplast 100 TX :
  - 1<sup>ère</sup> couche : 120 pi<sup>2</sup>/gallon
  - 2<sup>ième</sup> couche : 200 pi<sup>2</sup>/gallon

Caractéristiques: résistance aux marques de pneus et aux produits chimiques communs.